

Die AV Witten erkundigte sich nach dem Sachstand bezüglich des Schwingbodens in der Mehrzweckhalle.

Die Frage kann in der Sitzung nicht abschließend beantwortet werden. Es wird Beantwortung in der Niederschrift zugesagt.

ANTWORT: Im Gerätebereich wird der reparaturbedürftige Schwingboden durch einen Estrich ersetzt.